

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.01

PROTOCOLO Nº REC-RS-4310363-20240509-03

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| UF: RS | MUNICÍPIO: Imigrante | SIMBOLOGIA: |
| DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas | DATA DA OCORRÊNCIA: 30/04/2024 | |

1. Dados Cadastrais

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Órgão Proponente: | | | | CNPJ: | |
| PREFEITURA DE IMIGRANTE | | | | 92.454.776/0001-08 | |
| Responsável | | | Cargo | | CPF |
| Ernani Schneider | | | Coordenador Municipal | | 508.064.910-00 |
| Endereço: | | | | | |
| RUA CASTELO BRANCO, 15 | | | | | |
| Cidade: | UF: | C.E.P.: | Telefone: | | Tipo da meta: |
| Imigrante | RS | 95885-000 | (51) 3754-1100 | | Infraestrutura Pública |

2. Outros Partícipes

3. Objeto

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Descrição: | | |
| Reconstrução de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, ligação entre o Bairro Daltro Filho e a Linha Vale da Harmonia. Com comprimento total de 25,00m e largura de 8,00m. Contempla construção de fundações, pilares, alas, encontros, laje de tabuleiro, guarda corpos e sinalização viária. Em um dos lados todo o muro de contenção cedeu e as forças das águas, com alta vazão e muitos detritos de árvores, ampliou a largura do arroio em pelo menos 10,00m. | | |
| Desastre: | Data da Ocorrência: | Portaria de Reconhecimento: |
| Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas | 30/04/2024 | 1379 (05/05/2024) |

4. Descrição Sumária das Metas

| Nº | Dados da Meta | | | | |
|-------------|---|---------|-------------------|---|---------------|
| 1 | Identificação | | | Grupo/Subgrupo | |
| | Reconstrução total de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, do Bairro Daltro Filho ao Vale da Harmonia. Comprimento 25m, largura 8m. | | | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-MOLDADO) | |
| | Quantidade | Unidade | Valor total (R\$) | Localização | |
| | 200 | M2 | R\$ 1.240.000,00 | 29° 19' 14" S | 51° 44' 35" O |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 1.240.000,00 | | |

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Imigrante, 11 de Maio de 2024

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Imigrante, 11 de Maio de 2024

GERMANO STEVENS
695.897.710-68

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| UF: RS | MUNICÍPIO: Imigrante | SIMBOLOGIA: |
| DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas | DATA DA OCORRÊNCIA: 30/04/2024 | |

1. Localização PT v1.01

| | |
|---|--|
| REC-RS-4310363-20240509-03 | |
| Meta 1: Reconstrução total de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, do Bairro Daltro Filho ao Vale da Harmonia. Comprimento 25m, largura 8m. | Ação pretendida (X) Reconstrução Total () Reconstrução Parcial |
| Coordenadas GPS | Localização |
| 29° 19' 14" S 51° 44' 35" O | Após o Bairro Daltro Filho, Imigrante/RS. |

2. Informações do diagnóstico

| |
|--|
| 2.1 Como a estrutura foi afetada? |
| As fortes chuvas ocorridas no dia 30/04 em nosso município causaram muitos danos, dentre eles, a perda funcional dessa ponte de interligação de comunidades e acesso secundário aos municípios da Serra Gaúcha. O grande volume de água, cheio de detritos de árvores, com toda a sua força, arrancou parte da estrutura da ponte e danificou severamente a parte que se manteve no local. |
| 2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre? |
| Não. |
| 2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas? |
| 1000 |
| 2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas? |
| Falta de ligação da comunidade do Vale da Harmonia para a aquisição de seus suprimentos no bairro Daltro Filho e acesso aos serviços de saúde. Perda de importante acesso secundário aos municípios da Serra Gaúcha. |

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

As fortes chuvas ocorridas no dia 30/04 em nosso município causaram muitos danos. A ponte sobre o Arroio da Seca, localizada logo após a saída do Bairro Daltro Filho, próxima ao Capitel Santo Antônio, na Linha Vale da Harmonia, teve parte de sua estrutura arrancada pelas águas do arroio.



Legenda:

Moradores construíram uma passarela de madeira provisória (sem autorização da prefeitura), para continuarem acessando a comunidade.



Legenda:

Com parte da estrutura arrancada, a ponte foi condenada e interditada. Os moradores do Bairro Daltro Filho não possuem mais acesso à Linha Vale da Harmonia e vice versa.



Legenda:

A estrutura remanescente está totalmente comprometida, necessária a reconstrução total da ponte.

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Análise de Metas - Reconstrução

ANÁLISE DE METAS DO PLANO DE TRABALHO

| Nº | Dados da Meta | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Descrição | Grupo/Subgrupo | | Localização | |
| | Reconstrução total de ponte em concreto armado sobre o Arroio da Seca, do Bairro Daltro Filho ao Vale da Harmonia. Comprimento 25m, largura 8m. | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (PRÉ-MOLDADO) | | 29º 19' 14" S | 51º 44' 35" O |
| | Análise de pt. | | | | |
| | 1. A ação proposta (obra) está localizada em área atingida pelo desastre | | | | |
| | Adequabilidade: [X] Sim [] Não de acordo com o mapa. | | | | |
| | 2. A ação proposta (obra) guarda relação com os danos causados pelo desastre | | | | |
| | Adequabilidade: [X] Sim [] Não Conforme relatório fotográfico. | | | | |
| | 3. É possível estimar os custos? | | | | |
| | [X] Sim [] Não O valor apresentado está de acordo com o valor paramétrico adotado pela SEDEC. Assim, considerando o relatório Fotográfico e demais documentos contidos nos autos. Considera-se o valor apresentado como sugerido por esta área técnica. Destaca-se que o valor apresentado é estimado, podendo haver alterações no decorrer do processo. | | | | |
| | | | Adequabilidade | R\$ Solicitado | R\$ Sugerido |
| Wolnei Aparecido Wolff Barreiros (Secretário) | | [X] Sim [] Não | R\$ 1.240.000,00 | R\$ 1.240.000,00 | |

QUADRO RESUMO - VALORES TOTAIS

| | R\$ Solicitado | R\$ Sugerido |
|----------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DA SOLICITAÇÃO | R\$ 1.240.000,00 | R\$ 1.240.000,00 |